Maranello racing in red SIRIUS

Tabella auto non compatibili
Segnalazioni provenienti dalla reste installatori

Aggiornamento 02/02/23

Marca	*Modello*	*Serie/Anno*	*Funzione*	*Cat. ECE*	*Tipologia problema*
Alfa Romeo	Giulietta	(940) 2010>		H7	- Uno dei due fanali si spegne o lampeggia
	Mito	(955) 2008>2013	DRL	W21/5W	- Luce intermittente (sfarfallio) - Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
Audi	A3	(8P) rest. 2008>2012		H7	- Luce intermittente (sfarfallio) - Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
	A6	(4F2 C6) 2004>2008		H7	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti - Luce intermittente (sfarfallio) - Flash di check all'accensione quadro - Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
	TT	(8J) 2006>2014		H7	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti - Luce intermittente (sfarfallio)
BMW	2 Active Tourer	(F45) 11/2013>2019		H7	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti - Dopo alcuni secondi si spengne una o entrambe le lampade
	3	(F30) 2012>2018		H7	- Flash di check all'accensione quadro - Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
		(E91) rest. 09/2008>2013		H7	- Flash di check all'accensione quadro - Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
	X1	(F48) 2015>		H7	- Flash di check all'accensione quadro - Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
	X3	(E83) 01/2003>2007		H7	- Flash di check all'accensione quadro - Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
Citroen	C4 Grand Picasso	2006>2013		H1	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
Dodge	Caliber	rest. 2009>		H4	- Flash su luce anabbagliante
Fiat	500L	(199) 2012>05/2017	DRL	W21/5W	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
	500X	(334) 2014>2018	DRL	P21W	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti - Leggermente accesa dopo lo spegnimento veicolo
				H4	- Flash su luce anabbagliante e/o abbagliante **Nota: Difetto risolto. Attesa upgrade prodotto**
	Panda [2]	2003>2011 (modello 4x4)		H4	- Dopo 10 minuti circa che sono in funzione, resta abbagliante acceso
	Panda [3]	(319) 2012>	DRL	P21/5W	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti - Leggermente accesa dopo lo spegnimento veicolo
				H4	- Flash su luce anabbagliante e/o abbagliante **Nota: Difetto risolto. Attesa upgrade prodotto**
	Tipo [2]	(356) 2015>	DRL	H15	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
Ford	C-Max [2]	(DXA) 2010>		H7	- Dopo alcuni secondi si spengono le lampade
	EcoSport [2]	rest. 2017>2021		H7	- Dopo alcuni secondi si spegne una lampada
	Focus [3]	2011>2019		H7	- Spegnimento di una o più lampade all'accensione del motore - Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
Hyundai	Tucson [3]	(TL) 2015>2018		H7	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
				H7	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
IVECO	Daily [5]	2015>2019	DRL	W21/5W	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
				H7	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
Jeep	Cherokee [5]	(KL) 2014>		HIR2	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
	Compass [1]	(MK49) rest. 2011>2016		H11	- Uno o entrambi i fanali lampeggiano e poi si spengono

Maranello racing in red SIRIUS

Tabella auto non compatibili

Segnalazioni provenienti dalla reste installatori

Aggiornamento 02/02/23

Marca	*Modello*	*Serie/Anno*	*Funzione*	*Cat. ECE*	*Tipologia problema*
Jeep	Patriot	(MK74) 2006>2011		H4	- Flash su luce anabbagliante e/o abbagliante
	Renegade	(BU/B1) 2014>	DRL	P21/5W	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti - Leggermente accesa dopo lo spegnimento veicolo
				H4	- Flash su luce anabbagliante e/o abbagliante **Nota: Difetto risolto. Attesa upgrade prodotto**
Kia	Sportage [4]	(QL) 2015>		HB3	- Luce intermittente (sfarfallio) - Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
Lancia	Flavia Cabrio	(JS) 2012>2014		HIR2	- Uno dei due fanali si spegne o lampeggia
	Ypsilon [2]	(312) rest. 09/2015>		H4	- Azionando l'abbagliante, una lampada si spegne
				W5W	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
Mercedes Benz	Classe A	(W169) 2004>2008		H7	- Luce intermittente (sfarfallio) e/o lampeggi
	Classe B	(W245) rest. 2008>2011		H7	- Luce intermittente (sfarfallio) e/o lampeggi
				H11	- Luce intermittente (sfarfallio) e/o lampeggi
	Classe C	(W203) rest. 2003>2007		H7	- Si spengono dopo alcuni secondi
	GLK	(X204) 09/2008>2012		H7	- Luce intermittente (sfarfallio) e/o lampeggi
	Vito	(W639) 2007>2010		H7	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
Mini	Countryman	(R60) 08/2010>10/2016		H4	- Flash di check all'accensione quadro **Nota: Difetto risolto. Attesa upgrade prodotto**
		(F60) 2017>		H7	- Flash di check all'accensione quadro - Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
Opel	Zafira [C]	Tourer (P12) 2011>		HIR2	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
Peugeot	3008 [2]	(M_) 2016>		H7	- Luce intermittente (sfarfallio) e/o lampeggi
Porsche	Macan	(95B) 2014>	DRL	H15	- Con luce diurna accesa, non è possibile utilizzare la funzione abbagliante in modalità "lampeggio"
Saab	9.3 [2]	rest. 2008>2012		H7	- Luce intermittente (sfarfallio) e/o lampeggi
Toyota	Avensis [2]	(T250) 2003>2006		HB4	- Non si accendono entrambe
	Rav4 [4]	(XA40) 2013>2018		H11	- Fascio luce "corto"
	Yaris [3]	(XP130/XP150/X150) 2010>2020		H7	- Non si accendono entrambe
Volkswagen	Beetle [2]	(5C1/5C2) 2011>2019		HB4	- Con lampade Anabbagliante/Abbagliante H4 LED, non funziona la luce di svolta
	Caddy [3]	(2K) rest. 2010>2014		H4	- Flash di check all'accensione quadro
	Golf [6]	(5K1) 2008>12/2011	DRL	H15	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
	Transporter	(T6) 2015>		H4	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
Volvo	C30	(533) 2006>2010		H7	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
	S60	(Y20/134) 2010>2019		H7	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti
	V60 [1]	(155/157) 2010>2018		H7	- Segnalazione avaria luci nel quadro strumenti